## Comune di Cerda

## Città Metropolitana di Palermo

**Oggetto:** Manutenzione straordinaria con adeguamento sismico della scuola materna di via Kennedy

ELABORATO									
DOC	UMENTAZIO	Codice							
				B	2				
				Scala di	segno				
Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Controllo	Approvazione				
0	Gennaio 2023	Prima Emissione	Ing. G. Macaluso	Ing. G. Macaluso	Ing. G. Macaluso				
0	Gennaio 2023	Prima Emissione	Ing. G. Macaluso	Ing. G. Macaluso	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				

IL PROGETTISTA
Ing. Giuseppe Macaluso

Sez. A
Settore civile e
ambientale
n° 8353

IL RUP Geom. Giuseppe Chiappone

Approvazioni



Figura 1 – Ripresa fotografica dell'ingresso all'area dalla via J. Kennedy



Figura 2 – Ripresa fotografica del Prospetto NO con ingresso principale della scuola materna



Figura 3 – Ripresa fotografica del Prospetto SO della scuola materna



Figura 4 – Ripresa fotografica dalla via Placido di Blasi del Prospetto SO e SE della scuola materna



Figura 5 – Ripresa fotografica dalla via Placido di Blasi del prospetto SE della scuola materna



Figura 6 – Ripresa fotografica si porzione del prospetto SE



Figura 7 – Ripresa fotografica del deposito gasolio



Figura 8 – Ripresa fotografica della centrale termica



Figura 9 – Ripresa fotografica di porzione del prospetto NE



Figura 10 – Ripresa fotografica di porzione del prospetto NE



Figura 11 – Ripresa fotografica di porzione del prospetto NE e del prospetto NO, con vista su cancello d'ingresso



Figura 12 – Ripresa fotografica dell'ingresso



Figura 13 – Ripresa fotografica dell'ingresso



Figura 14 – Ripresa fotografica ripostiglio



Figura 15 – Ripresa fotografica all'interno della sala professori



Figura 16 – Ripresa fotografica disimpegno 1



Figura 17 – Ripresa fotografica aula 3



Figura 18 – Ripresa fotografica aula 4



Figura 19 – Ripresa fotografica aula 4



Figura 20 – Ripresa fotografica aula 5



Figura 21 – Ripresa fotografica aula 6



Figura 22 – Ripresa fotografica disimpegno 2



Figura 23 – Ripresa fotografica del disimpegno 2



Figura 24 – Ripresa fotografica del Wc



Figura 25 – Ripresa fotografica del Wc bimbi




Figura 26 – Ripresa fotografica del Wc-alunni




Figura 27 – Ripresa fotografica del WC-H



Figura 28 – Ripresa fotografica ripostiglio



Figura 29 – Ripresa fotografica Wc docenti



Figura 30 – Ripresa fotografica interno centrale termica



Figura 31 – Ripresa fotografica interno deposito gasolio